Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:55

Link do produktu: https://sklep-agrotur.pl/filtr-paliwa8001004-p-19356.html



FILTR PALIWA 8001004

Cena	**30,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**638-54115**
Kod producenta	**8001004**
Producent	**GRANIT**

Opis produktu

FILTR PALIWA 8001004

Wymiary:

średnica zewnętrzna/długość 83.0 mm

średnica otworu w pokr. górnej 13.8 mm

średnica otworu w pokr. dolnej 13.8 mm

wysokość całkowita 145.0 mm

Zastosowanie:

SCANIA VOLVO

Numer OEM:

SN066, KX27, 1457431190, 688739, 2914.8011.00, 98041399, 01289048, 1289048, 0001336021, BF900X, F878F, B404C, P55-0349, GG106, 8.011.601.57, 020FC, 170034, 1457431021, KX27D, 2914107M1, 2900.0517, 9709.0040, 801.160.154, 1202445H1, WP10-5, 1457431159, 81.12503.0066, 1181060, 107, E10KPF1, DC160S, WP-085F, 21.051.00, FP-08.31, BF310-03, SL602P, EFG30, 614080740, PSJ-15-3, MF-00103, ELG5501, 5507702, 1937, 3056984R1, MG089, 4220900051, PZ454, N1040FQ, C11861Z, WP-085-WX, WP-085-FX, 40002040, 4220920205, F950FWO, VPD6148, P55-0489, F950F, KX44, C26505-91, SK3953, SAK300, C417, BFU811, 5507700, WP11-4, 627964115114, BF811, 8.319.101.119, FC1495C, AZF004, PW823, G1123F, 33023, L140, LFF3507, 5502259, 4119217, 614080739A, 133602.0, 04701242, 1505-78, 0000901451, MDF7053, 4220900005, 133035.0, C11863Z, 81.12503.0044, 9712.5400, 133602.1, 4002049, FC1495, KX27D, 7176-501, 4125030024, 81.12503.0024, BOI.150.215, 8.011.511.61, 05711731, 21.062.00, 330560135, 81.12503.0062, D10E10KFT2, P55-0061, 3554700092, FFH10509, FF4033, WGF900X, FGPL004, 114241160, VPD6153, 0870323100, PF950, 01181060, KX26, 1168409, KX65D, W1H4115, 540208001B02, 2900.0517.00, 1160034, 550770208, FC101, E10KFT4, 614080740, BFU900X, KX27, 5984520700, 1168408, SAK303, LFF5825, 505-62, 5984520800, 25527, 024866064, FC1495A, E10KFT4D10, 605411510003, A4220900051, F57454, 5000031068, 330560021, IR3433, KX26, MDF5285, E10KF, 7031-105, 0004773115, Q1H4115, 7176-499, 649911, 0024152004, KX44, 505-78, 4220920005, SN063, FGPL015, C188, PW809, 7019-221, FR4D, 81.12503.0046, R1H4115, CG089, CG089, A0000901451, 556017123, 81.12503.0053, 4220920105, FC1495B, 5.984.520.700, KX65D, GG100, 11.18.03/30, F4505, 1168407, 243619-4, C4455, 4.61531, 9.20.066.17, C1H4115K, ELG5524, 605401910001, 001.0780.0, XN140, EFG66, 0004773215, 01168409, 4220901451, 614080739A, 3216.5937, C147, 1457429354, 16140080740, 221383, 4007, N1020, 0010.0260, D10E10KFT, S2162N, E10KFT, FF5054, 80450666, FI288, 1457431156, 7001222, 7402855, 1090.4687, WP11-4X, F43426-S-1Z, S0201N, 760387, 512593000, MDF7285, 64991100, D10E10KFT4, 1457431144, 221046Z43, 585.04.00, 68873900, 1457431003, 0024866064, 9975264