Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:58

Link do produktu: https://sklep-agrotur.pl/przegub-osiowy-ukladu-kierowniczego-3428268m1-zamiennik-p-20080.html



PRZEGUB OSIOWY UKŁADU KIEROWNICZEGO 3428268M1 ZAMIENNIK

Cena	**125,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**081521**
Kod producenta	**3428268M1ZAM**

Opis produktu

PRZEGUB OSIOWY UKŁADU KIEROWNICZEGO 3428268M1 ZAMIENNIK

Zastosowanie

McCormick:

B-MAX (2016) RT65

C-MAX RPS Tier 2 (2004 - 2012) RS21

C-MAX RPS Tier 3 (2008) RS24

C-MAX Tier 2 (2003) RS20

C-MAX Tier 3 (2008) RS22

T-Max (2009) RS23

X50M Series Tier 4 (2013 - 2018) RS26

X6 Series Tier 4f (2018) RS27

X6.4 Tier 4 (2014 - 2019) RP66

X6.4 Tier 4f (2018) RP6B

X6.4 VT-DRIVE Tier 4f (2018) RP6A

X60 Series (2011 - 2014) RP67

LANDINI:

Atlantis 100, Atlas 100, Atlas 70, Atlas 75, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90, Ghibli 100, Ghibli 80, Ghibli 90, Ghibli 105, Ghibli 85, Ghibli 95, Mythos 100, Mythos 110, Mythos 90, Ghibli 105, Ghibli 85, Ghibli 95, Mythos 100, Mythos 110, Mythos 90, Mythos 105, Mythos 115, PowerFarm 105, PowerFarm 60, PowerFarm 75, PowerFarm 85, PowerFarm 95, PowerFarm 105, PowerFarm 105, Vision 100, Vision 80, Vision 90, Vision 105, Vision 85, Vision 95, Vision 105

MASSEY FERGUSON:

240, 253, 253, 263,342, 352, 362N, 372N, 382N, 4215, 4220, 4225 , 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV, 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4265,4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV,

Nr kat.: 3428268M1, 3658000M91

WYMIARY:

długość = 180 mm

gwint krótki = M18 x 1,5

gwint długi = M18 x 1,5