


Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-oc-601-p-19440.html>

## FILTR OLEJU FILTRON OC 601

Cena	<b>20,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OC 601</b>
Kod producenta	<b>OC 601</b>
Kod EAN	<b>5904608006011</b>
Producent	<b>FILTRON</b>

### Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OC 601



WYMIARY (mm):

A	90.5
B	12
C	25
D	88
H	195

### ZASTOSOWANIE

Evobus (Mercedes Bus/Setra) O 309;

Mercedes 2T, 3T, 4T, 5T; Aebi Tp/Transporter;

Mercedes Unimog, 200, 220, 240, 300;

## Numery części OEM

AC - AC184 ; AC - X68 ; ALCOFILTER - MD217 ; ARMAFIL - OB861950 ; ARMAFIL - OB911930 ; BALDW - P102 ; BECKARNLEY - 0418084 ; BECKARNLEY - 418084 ; BOSCH - 1457429260 ; BOSCH - 1457429265 ; BOSCH - 1457429266 ; BOSCH - 9457216460 ; BOSCH - P9265 ; CHAMP - LC101 ; CHAMP - LP2231 ; CHAMP - P825 ; CHAMP - P825t ; CHAMPION - X104 ; CLEANF - ML412 ; COMLINE - EOF129 ; COOPE - AZL074 ; COOPE - G1333 ; COOPE - RG961 ; COOPERSFIA - FB1517 ; COOPERSFIA - FB1517A ; CROSL - 348 ; DELPHI - EFL716 ; DELPHI - FX0101 ; DELPHI - LK3378 ; DONALDSON - P550314 ; DONALDSON - P552471 ; FILTREC - ML1247 ; FILTRON - OC601 ; FLEETGUARD - LF3397 ; FORD - 5002704 ; FORD - 5010667 ; FORD - 5010961 ; FORD - 5019420 ; FRAD - 16321210 ; FRAM - C2930 ; FRAM - CH2930 ; FRAM - CH5679 ; GM - 9975223 ; GRAU - F1950520 ; GUD - G961 ; GUELDNER - G961 ; HEN - D03E196HN ; HEN - E196HN ; HEN - E196HN1 ; HEN - E196HND03 ; HURTH - D161 ; HURTH - D185 ; KNECHT - OX78 ; KNECHT - OX78D ; KNECHT - OX78D1 ; KOLBENSCHM - 0150C ; KOLBENSCHM - 15 ; LAURA - ELE4150 ; LAUTR - ELH4253 ; MANN - PF1055 ; MANN - PF10551 ; MANN - PF10551x ; MAPCO - 61033 ; MECAFILTER - ELH4150 ; MECAFILTER - ELH4253 ; MECAFILTER - LI559 ; MERCEDES-BENZ - 0001802509 ; MERCEDES-BENZ - 1802509 ; MERCEDES-BENZ - 6011800610 ; MERCEDES-BENZ - 6151840025 ; MERCEDES-BENZ - 6171800009 ; MERCEDES-BENZ - 6171840025 ; MERCEDES-BENZ - 6171840125 ; MERCEDES-BENZ - A0001802509 ; MERCEDES-BENZ - A6011800610 ; MERCEDES-BENZ - A6151840025 ; MERCEDES-BENZ - A6171800009 ; MERCEDES-BENZ - A6171840025 ; MERCEDES-BENZ - A6171840125 ; MOTIP - VFL186 ; MOTOK - 0142273 ; MOTOK - 1142273 ; MOTOK - 1408369 ; MOTOK - 30784265 ; MOTOK - 30784266 ; MOTOK - 5521208 ; MOTOK - 698P ; MOTOK - 92064617 ; MOTOK - 92164617 ; MOTOK - 96351100 ; MOTOK - AL443E ; MOTOK - AP3378 ; MOTOK - CA437 ; MOTOK - ELH4150 ; MOTOK - EXL410 ; MOTOK - F1950520 ; MOTOK - FP9618 ; MOTOK - L499 ; MOTOK - LI559 ; MOTOK - M3056 ; MOTOK - ML1247 ; MOTOK - MO1124X ; MOTOK - MOD421 ; MOTOK - MOF95P ; MOTOK - OL033L ; MOTOK - PF10551X ; MOTOK - PL180 ; MOTOK - R2397P ; MOTOK - SO4182 ; MOTOK - SO646 ; MOTOK - VFL186 ; MOTOK - WO7020 ; MOTORCRAFT - EFL120 ; MOTORCRAFT - EFL9089 ; PBR - AC3218 ; POWERP - PMFL129 ; PURFLU - L459 ; PURFLU - LS459 ; PUROLATOR - L47056 ; QUINTON HA - QOF9618 ; REMKAFLEX - R2397P ; SAKURAAUTO - O5310 ; SOFIMA - S25100 ; SOFIMA - S2510PO ; SOGEFIPRO - FB7151A ; SPIDAN - MOF95P ; TECNOCAR - O152 ; TEHO - 5161 ; TEHO - D161 ; TJFIL - FP9618 ; UFI - 2549900 ; UNI - GFE269 ; UNI - GFE506 ; UNICO F. - LF91961 ; UNICO F. - LF91961x ; VAUXH - 9975223 ; WOODG - WGL3397 ;