

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-op-587-p-19420.html>



FILTR OLEJU FILTRON OP 587

Cena	47,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OP 587
Kod producenta	OP 587
Kod EAN	5904608005878
Producent	FILTRON

Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OP 587



WYMIARY (mm):

A 102

B 72

C 61

G M 26 X 1.5

H 127

By-pass Valve Yes

Anti-Drain Valve Yes

Anti-siphon Valve No

ZASTOSOWANIE:

Hyundai;

Kia;

Mazda;

Mitsubishi Colt II, Forester, Galant III/IV/V, Galloper, L200, L300, L400, Lancer III/IV/V, Pajero I/II/III, Sapporo, Space Gear, Space Runner, Space Wagon

Numery części OEM

AC - X572 ; ALCOFILTER - SP997 ; AMC FILTER - KO092 ; AMC FILTER - MO400 ; ARMAFIL - O1071340 ; BLUEPRINT - ADC42105 ; BOSCH - 0986452042 ; BOSCH - 0986452066 ; BOSCH - 0986627606 ; BOSCH - 0986AF1007 ; BOSCH - 0986AF1036 ; BOSCH - 0986AF1108 ; BOSCH - 0986TF0087 ; BOSCH - 986452042 ; BOSCH - 986452066 ; BOSCH - 986627606 ; BOSCH - P2042 ; BOSCH - P2066 ; CHAMP - LFP805 ; CHAMP - LS215 ; CHAMPION - K270 ; CLEANF - DF827 ; CLEANF - DF827A ; CLEANF - DO827 ; COOPE - Z1041 ; COOPERSFIA - FT5151 ; CROSL - 2087 ; DELPHI - EFL986 ; DELPHI - FX0152 ; DONALDSON - P502061 ; FILTREC - ZP27 ; FILTREC - ZP27B ; FILTREC - ZP3127 ; FILTREC - ZP64 ; FILTRON - OP587 ; FLEETGUARD - LF3564 ; FRAM - PH5596 ; FRAM - PH6355 ; GUD - Z248 ; GUD - Z271 ; HBJAKOPART - J1315005 ; HBJAKOPART - J1315021 ; HBJAKOPART - J1319005 ; HEN - H209W ; HURTH - OK161 ; HYUNDAI - 2630042000 ; HYUNDAI - 2630042010 ; HYUNDAI - 2630042020 ; JAPANPAR - FO396 ; JAPANPAR - FO396S ; JAPANPAR - FO505 ; JAPANPAR - FO505P ; JAPANPAR - FO505S ; JAPANPAR - JFO396 ; JAPANPAR - JFO396S ; JAPANPAR - JFO505 ; JAPANPAR - JFO505P ; JAPANPAR - JFO505S ; KIA - OVS0114302 ; KNECHT - OC274 ; LAUTR - ELH4224 ; MANN - WP92881 ; MANN - WP92883 ; MAZDA - VSY114302 ; MAZDA - VSY114302A ; MAZDA - VSY114302B ; MAZDA - VSY314302 ; MECAFILTER - ELH4224 ; MICRONAIR - T7317 ; MITSUBISHI - MD069782 ; MITSUBISHI - MD184086 ; MITSUBISHI - MZ690071 ; MOTIP - VFL304 ; MOTOK - 156071330 ; MOTOK - 156071480 ; MOTOK - ADC42105 ; MOTOK - AL90 ; MOTOK - C306 ; MOTOK - C321 ; MOTOK - EXL298 ; MOTOK - GL233 ; MOTOK - MH3346 ; MOTOK - PBP811 ; MOTOK - PBP91 ; MOTOK - PC121101 ; MOTOK - PSL327 ; MOTOK - SO564 ; MOTOK - SP4033 ; MOTOK - SP5197 ; MOTOK - T7317 ; MOTOK - VFL304 ; MOTOK - YOHY001 ; MOTOK - YOMI001 ; MOTOK - Z237A ; MOTOK - ZP27 ; MOTOK - ZP27B ; MOTOK - ZP3127 ; MOTOK - ZP64 ; NIPPARTS - J1315005 ; NIPPARTS - J1315021 ; NIPPARTS - J1319005 ; PBR - BC1211 ; PBR - BC1281 ; POWERP - PMFL145 ; PROTO - PC121101 ; PURFLU - LS740A ; PUROLATOR - L27998 ; PUROLATOR - L34750 ; PUROLATOR - L37733 ; QUINTON HA - QOF5508 ; REMKAFLEX - Z313 ; SAKURAAUTO - C1008 ; SAKURAAUTO - C10081 ; SAKURAAUTO - C1302 ; SOFIMA - S1001DR ; SOFIMA - S3454DR ; SOGEFIPRO - FT5151 ; SOLO - M302004 ; TECNOCAR - RD1001 ; TEHO - OK161 ; TJFIL - FB5508 ; TOYOT - 1560178010 ; TS-UN - C321 ; UFI - 2323700 ; UFI - 2345400 ; UNI - GFE329 ; UNICO F. - BI10126 ; UNICO F. - BI1012681 ; VIC - C306 ;