

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-sedziszow-pp-201-p-19415.html>



FILTR OLEJU SĘDZISZÓW PP-20.1

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena | 39,50 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 7093 |
| Kod producenta | PP-20.1 |
| Producent | SĘDZISZÓW |

Opis produktu

FILTR OLEJU SĘDZISZÓW PP-20.1

WYMIARY (mm):

| | |
|---|--------------|
| A | 109.5 |
| B | 101 |
| C | 91.5 |
| G | 1 1/8-16 UNF |
| H | 261 |

By-pass Valve No

Anti-Drain Valve No

Anti-siphon Valve No

ZASTOSOWANIE

Case;

Caterpillar;

Claas;

New Holland

Autosan;

Erf;

Foden;

Ikarus;

Iveco;

Jelcz;

Karosa ;

Mack;

Renault (RVI);

Scania;

Volvo;

Numery części OEM

ACDELCO - PF857 ; ALCOFILTER - SP1010 ; ALCOFILTER - SP1017 ; ALCOFILTER - SP1058 ; BALDW - B7225 ; BALDW - B76 ; BALDW - B7600 ; BALDW - B7637 ; BALDW - B76B ; BALDW - B76SS ; BALDW - BT340 ; BALDW - BT556 ; BOSCH - 0451103343 ; BOSCH - 0451104010 ; BOSCH - 0451403077 ; BOSCH - 0986AF0018 ; BOSCH - 451103343 ; BOSCH - 451104010 ; BOSCH - 451403077 ; BOSCH - P3077 ; BOSCH - P4010 ; CATER - 1R0658 ; CATER - 1R0739 ; CATER - 1W3300 ; CATER - 2P4004 ; CATER - 5P1119 ; CHAMP - LFP2216 ; CHAMP - LFP3191 ; CHAMP - LFP8591 ; CLAAS - 0003600140 ; CLAAS - 3600140 ; CLEANF - DO300 ; CLEANF - MH3300 ; CLEANF - MH3301 ; COOPE - AZL083 ; COOPE - LSF5140 ; COOPERSFIA - FLI6943 ; COOPERSFIA - FT4878 ; CROSL - 2003 ; CROSL - 2103 ; CROSL - 9309 ; CROSL - 9361 ; DELPHI - EFL343 ; DELPHI - LK97403 ; DONALDSON - ELF7483 ; DONALDSON - ELF7739 ; DONALDSON - LFP170004 ; DONALDSON - LFP554004 ; DONALDSON - P550369 ; DONALDSON - P550490 ; DONALDSON - P550519 ; DONALDSON - P551807 ; DONALDSON - P553191 ; DONALDSON - P554004 ; FILTRON - OP584 ; FLEETGUARD - LF16101 ; FLEETGUARD - LF17505 ; FLEETGUARD - LF17513 ; FLEETGUARD - LF3321 ; FLEETGUARD - LF3476 ; FLEETGUARD - LF3477 ; FLEETGUARD - LF3675 ; FLEETGUARD - LF3730 ; FLEETGUARD - LF3973 ; FLEETGUARD - LF667 ; FLEETGUARD - LF667J ; FLEETGUARD - LF733 ; FLEETGUARD - MPL859 ; FORD - 5011417 ; FORD - 5011502 ; FRAM - PH49A ; FRAM - PH5394 ; FREIGHTLINE - ABPN10GLF3675 ; GUD - Z182 ; HEN - H200W01 ; HEN - H200W02 ; HEN - H200W10 ; HEN - H200W20 ; HENSC - L50068 ; HENSC - PER67 ; HENSC - PER68 ; IRISB - 5001021129 ; IVECO - 42537127 ; IVECO - 42546374 ; IVECO - 500055336 ; JCB - 1798593 ; KNECHT - OC121 ; KNECHT - OC246 ; KNECHT - OC403 ; KOLBENSCHM - 0550S ; MANN - W1110211 ; MANN - W1110214 ; MANN - W1110220 ; MANN - W1110227 ; MANN - W1110234 ; MANN - W1110235 ; MANN - W1110236 ; MANN - W1110237 ; MANN - W111024 ; MECAFILTER - ELH4707 ; MECAFILTER - ELH4749 ; MECAFILTER - ELH4750 ; MOTORCRAFT - EFL170 ; MOTORCRAFT - FL307 ; PBR - BC1083 ; PBR - BC1238 ; PBR - BC1344 ; POC - W1250599 ; POWERP - 466634 ; POWERP - 4666343 ; POWERP - 478362 ; POWERP - 478736 ; POWERP - 4787362 ; POWERP - 6884417 ; PURFLU - LS260 ; PURFLU - LS778 ; PURFLU - LS841 ; RENAULT - 5010550600 ; SAKURAAUTO - C5501 ; SAKURAAUTO - C5510 ; SAKURAAUTO - C7105 ; SAKURAAUTO - C71060 ; SAKURAAUTO - C83011 ; SCANI - 1117285 ; SCANI - 1347726 ; SCANI - 562810 ; SOFIMA - S0900R ; SOGEFIPRO - FT4878 ; TECNOCAR - R90 ; TEHO - 4094 ; TEHO - 4331 ; TEHO - OK94 ; TJFIL - FB5442 ; TJFIL - FB5443 ; UFI - 2314400 ; UNICO F. - LI1026011 ; UNICO F. - LI1026014 ; UNICO F. - LI102604 ; VOLVO - 21707134 ; VOLVO - 466634 ; VOLVO - 4666341 ; VOLVO - 4666343 ; VOLVO - 478736 ; WOODG - WGL3321 ; WOODG - WGL4112 ; WOODG - WGL667 ;