

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-powietrza-p776695-donaldson-p-21965.html>

## FILTR POWIETRZA P776695 DONALDSON



Cena	<b>135,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>9275/1</b>
Kod producenta	<b>P77-6695</b>
Producent	<b>Donaldson</b>

### Opis produktu

#### FILTR POWIETRZA P776695 DONALDSON

##### Wymiary:

Średnica zewnętrzna (mm) 102

Średnica wewnętrzna (mm) 87

Wysokość (mm) 372

##### Zastosowanie:

Case - IH:1055; 1055XL; 1056; 1056XL; 110 A; 120A; 1255; 1255XL; 1255 XL/XLA; 1255 XLA; 1255XL FWD; 130A; 130 M; 1455; 1455XL; 1455 XLA; 1455XL FWD; 1455XL Turbo; 150A; 8150; 8150A; 8160; 8160A; 8165; 8165A; 8170; 8170A; 8180; 8180A; 9105A; 9115A; 9125A; 9145A; 955; 956; 956XL; CS100; CS 100 tot 07 / 2003; CS110; CS120; CS130; CS150

Claas:108S; 108SL; 112CS; 114CS; 202; 203; 70SF; 76H; 78S; 78SL; 80SF; 85; 85H; 86; 88S; 88SL; 88VX; 96; 98S; 98SL; 98VX

Deutz - Fahr:AgroStar 6.61; DX 140; DX 145; DX 160; DX 6.50; DX 7.10; Intrac 6.30; Intrac 6.60

Deutz - Fahr:DX130; DX140; DX140A; DX145; DX145A; DX160; DX160A; DX6.50; DX650; DX710

Eicher:3125; 3125A Turbo; 3145; 3145A Turbo

Fendt:600LS; 610LS; 610SA/SL; 611LS/LSA; 611SA/SL; 612LS/LSA; 612S/SA/SL; 614LS/LSA; 614S/SA; 614SL; 615LS/LSA; 615S/SL; Favorit 600LS; Favorit 600 LS(A) Turbomatik; Favorit 600 SL Turbomatik; Favorit 610LS; Favorit 610 LS(A) Turbomatik; Favorit 610SL; Favorit 610 SL Turbomatik; Favorit 611LS; Favorit 611 LS(A) Turbomatik; Favorit 611LSA; Favorit 611SL; Favorit 611 SL Turbomatik; Favorit 612LSA; Favorit 612 LSA Turbomatik; Favorit 612SL; Favorit 612 SL Turbomatik; Favorit 614LSA; Favorit 614 LSA Turbomatik; Favorit 614 SL Turbomatik; Favorit 615LSA; Favorit 615 LSA Turbomatik; Favorit 615 SL Turbomatik

Fiat:160-90 (Brasilien); 180-90 (Brasilien)

John Deere:1068H; 1072; 1158; 1174; 1174 SII; 1177; 1177 SII; 3350; 3650; Hydro 4

##### Nr. Porównawcze:

CF1000, SA11790, 9207230003, P776695, WGA113S, 1457433610, CA3281SY, CPD7076, FLO52, LXS37/1, 1470630, A493, PA2835, 7360735, CF1000, LXS37, SL6216, 10011907, 9.23.675.17, F0850545, 6645833, S3940A, SE120, AZ30758, 01678357, 27.054.00, 1321840, 7701021498, V11110149, LAF1720, F18423009001, 81.08304.0085, 02241329, 215144, 760884, 61200190033, 746712, 692380, 11033779, PVA236282, A815, 4634915, V11033779, F184230090100, XA1346, 4624080057, AS3026A, 5411656759, 4134367, AN459, 11110149, 3219421R1, 8005814, 34000490, 12.19.18/20, 46525, 0009839020, 161200190033, WA40800, 00385913, 6644988, 7360733, 05821014, DA1346, AF1840, 0746712, 5025800, P775372, MA731, AZA443, 110337797, 682957, WPO389, 6.1999.0, 1902131, FPC333/B, 9650, 1920723.0003, 479.11.00, 942084.1, MDA0271, F013186, V6644988, AF3101, 0020943204, VPD7076, 5000802977, S0001226, 2241329, 170102, E115LS, E155525, FA3408, 988595, AM420W, 942084.0, 2266010, 12490900, B286, FA2503A, M01507, ST13531, 0773604, 1619.5327.00, 736073380, 6642047