

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/kamien-synhronizatora-mccormick-landini-3533962m1-p-22809.html>

## KAMIEN SYNHRONIZATORA MCCORMICK, LANDINI 3533962M1

Cena	<b>78,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>3679315</b>
Kod producenta	<b>3533962M1</b>
Producent	<b>ARGO TRACTORS</b>

### Opis produktu

KAMIEN SYNHRONIZATORA MCCORMICK, LANDINI 3533962M1

#### Zastosowanie:

McCormick

C-MAX Tier 2 (2003 - 2023) RS20

C-MAX Tier 3 (2008 - 2023) RS22

CX-L Series (2004 - 2007) RP21

Cx-l tier 3 (2007 - 2013) RP22

F Top Restyling (2010 - 2022) RP55

F/XL Tier 2 (2003 - 2008) RP51

F/XL Tier 3 (2008 - 2009) RP53

T series tier 3 (2007 - 2010) CP02

T-Max (2009 - 2022) RS23

V series Cab Tier 2 New Generation (2005 - 2007) RP03

V/F-N Series Restyling (2010 - 2019) RP05

X4 Series (2018 - 2022) RP5B

X4T Stage V (2022) CP05

X50 Series Tier 4 (2013 - 2018) RS25

X50M Series Tier 4 (2013 - 2018) RS26

#### Landini

Alpine (2004 - 2007) RP21

Alpine (2007 - 2013) RP22

Rex Tier 2 (2003-2008) RP51

Rex Tier 3 (2008-2009) RP53

REX 4 (2018 - 2022) RP5B

Powerfarm mech. Tier 2 (2003 - 2023) RS20

Powerfarm mech. Tier 3 (2008 - 2023) RS22

Rex Top Restyling (2010 - 2022) RP55

Serie 5H (2009 - 2022) RS23

Vignetti Rex Cab Tier 2 New Generation (2005 - 2007) RP03

Vignetti Rex V-S Restyling (2010 - 2019) RP05

Serie 5H Tier 4 (2013 - 2018) RS25

Serie 5D Tier 4 (2013 - 2018) RS26