


Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-oc-601-p-19440.html>

FILTR OLEJU FILTRON OC 601

Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OC 601
Kod producenta	OC 601
Kod EAN	5904608006011
Producent	FILTRON

Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OC 601



WYMIARY (mm):

A	90.5
B	12
C	25
D	88
H	195

ZASTOSOWANIE

Evobus (Mercedes Bus/Setra) O 309;

Mercedes 2T, 3T, 4T, 5T; Aebi Tp/Transporter;

Mercedes Unimog, 200, 220, 240, 300;

Numery części OEM

AC - AC184 ; AC - X68 ; ALCOFILTER - MD217 ; ARMAFIL - OB861950 ; ARMAFIL - OB911930 ; BALDW - P102 ; BECKARNLEY - 0418084 ; BECKARNLEY - 418084 ; BOSCH - 1457429260 ; BOSCH - 1457429265 ; BOSCH - 1457429266 ; BOSCH - 9457216460 ; BOSCH - P9265 ; CHAMP - LC101 ; CHAMP - LP2231 ; CHAMP - P825 ; CHAMP - P825t ; CHAMPION - X104 ; CLEANF - ML412 ; COMLINE - EOF129 ; COOPE - AZL074 ; COOPE - G1333 ; COOPE - RG961 ; COOPERSFIA - FB1517 ; COOPERSFIA - FB1517A ; CROSL - 348 ; DELPHI - EFL716 ; DELPHI - FX0101 ; DELPHI - LK3378 ; DONALDSON - P550314 ; DONALDSON - P552471 ; FILTREC - ML1247 ; FILTRON - OC601 ; FLEETGUARD - LF3397 ; FORD - 5002704 ; FORD - 5010667 ; FORD - 5010961 ; FORD - 5019420 ; FRAD - 16321210 ; FRAM - C2930 ; FRAM - CH2930 ; FRAM - CH5679 ; GM - 9975223 ; GRAU - F1950520 ; GUD - G961 ; GUELDNER - G961 ; HEN - D03E196HN ; HEN - E196HN ; HEN - E196HN1 ; HEN - E196HND03 ; HURTH - D161 ; HURTH - D185 ; KNECHT - OX78 ; KNECHT - OX78D ; KNECHT - OX78D1 ; KOLBENSCHM - 0150C ; KOLBENSCHM - 15 ; LAURA - ELE4150 ; LAUTR - ELH4253 ; MANN - PF1055 ; MANN - PF10551 ; MANN - PF10551x ; MAPCO - 61033 ; MECAFILTER - ELH4150 ; MECAFILTER - ELH4253 ; MECAFILTER - LI559 ; MERCEDES-BENZ - 0001802509 ; MERCEDES-BENZ - 1802509 ; MERCEDES-BENZ - 6011800610 ; MERCEDES-BENZ - 6151840025 ; MERCEDES-BENZ - 6171800009 ; MERCEDES-BENZ - 6171840025 ; MERCEDES-BENZ - 6171840125 ; MERCEDES-BENZ - A0001802509 ; MERCEDES-BENZ - A6011800610 ; MERCEDES-BENZ - A6151840025 ; MERCEDES-BENZ - A6171800009 ; MERCEDES-BENZ - A6171840025 ; MERCEDES-BENZ - A6171840125 ; MOTIP - VFL186 ; MOTOK - 0142273 ; MOTOK - 1142273 ; MOTOK - 1408369 ; MOTOK - 30784265 ; MOTOK - 30784266 ; MOTOK - 5521208 ; MOTOK - 698P ; MOTOK - 92064617 ; MOTOK - 92164617 ; MOTOK - 96351100 ; MOTOK - AL443E ; MOTOK - AP3378 ; MOTOK - CA437 ; MOTOK - ELH4150 ; MOTOK - EXL410 ; MOTOK - F1950520 ; MOTOK - FP9618 ; MOTOK - L499 ; MOTOK - LI559 ; MOTOK - M3056 ; MOTOK - ML1247 ; MOTOK - MO1124X ; MOTOK - MOD421 ; MOTOK - MOF95P ; MOTOK - OL033L ; MOTOK - PF10551X ; MOTOK - PL180 ; MOTOK - R2397P ; MOTOK - SO4182 ; MOTOK - SO646 ; MOTOK - VFL186 ; MOTOK - WO7020 ; MOTORCRAFT - EFL120 ; MOTORCRAFT - EFL9089 ; PBR - AC3218 ; POWERP - PMFL129 ; PURFLU - L459 ; PURFLU - LS459 ; PUROLATOR - L47056 ; QUINTON HA - QOF9618 ; REMKAFLEX - R2397P ; SAKURAAUTO - O5310 ; SOFIMA - S25100 ; SOFIMA - S2510PO ; SOGEFIPRO - FB7151A ; SPIDAN - MOF95P ; TECNOCAR - O152 ; TEHO - 5161 ; TEHO - D161 ; TJFIL - FP9618 ; UFI - 2549900 ; UNI - GFE269 ; UNI - GFE506 ; UNICO F. - LF91961 ; UNICO F. - LF91961x ; VAUXH - 9975223 ; WOODG - WGL3397 ;