

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-op-526-p-19405.html>



## FILTR OLEJU FILTRON OP 526

Cena	<b>24,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>4441</b>
Kod producenta	<b>OP 526</b>
Kod EAN	<b>5904608045263</b>
Producent	<b>FILTRON</b>

### Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OP 526



WYMIARY (mm):

A	78
B	71.5
C	62
G	3/4-16 UNF
H	120

By-pass Valve	Yes
Anti-Drain Valve	No
Anti-siphon Valve	Yes

Pasuje do pojazdów

AUDI

VW

SEAT

PORSCHE

FORD

TRABANT

WARTBURG

Numery części OEM

AC 01FBO008 ; AC X18 ; AC X71 ; ALCOFILTER SP812 ; ARMAFILT 0761200 ; ARMAFILT 0791206 ;  
 AUDI 5120700509 ; BALDW B178 ; BOSCH 0451103009 ; BOSCH 0451103013 ; BOSCH 0451103013 ; BOSCH 0451103013 ; BOSCH 0451103033 ; BOSCH 0451103033 ; BOSCH 0451103033 ; BOSCH 0451103046 ; BOSCH 0451103134 ; BOSCH 0451103134 ; BOSCH 0451103134 ; BOSCH 0451103228 ; BOSCH 0451103228 ; BOSCH 0451103228 ; BOSCH 0451103904 ; BOSCH 0451103904 ; BOSCH 0451103905 ; BOSCH 0986AF0051 ; BOSCH 0986AF1089 ; BOSCH 451103009 ; BOSCH 451103013 ; BOSCH 451103033 ; BOSCH 451103046 ; BOSCH 451103134 ; BOSCH 451103228 ; BOSCH 451103904 ; BOSCH 451103905 ; CHAMP LS10 ; CHAMP PH2861 ; CHAMP PH551 ;  
 CHAMP PH561 ; CHAMPION C101 ; CHAMPION C101G ; CHAMPION C160 ; CHAMPION C160606 ; CITRO MLS000702 ; CLEANF DO218 ; COMLINE EOF007 ; COMPAIR C16011251 ; COMPAIR C1601251 ; COOPE Z1232 ; COOPE Z40 ; COOPERSFIA FT4862 ; COOPERSFIA FT4862CS ; COOPERSFIA FT5089 ; CROSL 652 ; DELPHI EFL505 ; DELPHI EFL562 ; DELPHI FX0027 ; DELPHI LK1022 ; DEUTZ FAHR 1172346 ; DEUTZ FAHR 117434 ; DEUTZ FAHR 1174417 ; DONALDSON P554770 ; DONIT 431056G ; FEBI 22542 ; FILTREC ZP523A2 ; FILTRON OP526 ; FLEETGUARD LF3568 ; FLEETGUARD LF758 ; FOMOCO A700X6714CA ; FORD 5003460 ; FORD 5003461 ; FORD 5004747 ; FORD 5004928 ; FORD 5007124 ; FRAD 264303110 ; FRAM PH2870 ; FRAM PH2870A ; FRAM PH2875 ; FRAM PH4589 ; GM 7984778 ; GUD Z88G ; GUELDER Z88 ; HEN H142W ; JOHN DEERE AM34770 ; KNECHT OC47 ; KNECHT OC47OF ; KNECHT OC488 ; KNECHT OC85 ; KOLBENSCHM 0730S ; KOLBENSCHM 73 ; LAURA ELH4095 ; LAUTR ELH4095 ; LIEB 7616297 ; LUCAS\_ELEC 6457 ; LUCAS\_ELEC EDL505 ; MAGIR 01174417 ; MAGIR 1172346 ; MAGIR 117434 ; MAGIR 1174417 ; MANN W7195 ; MANN W7195n ; MANN W92013 ; MANN W92018 ; MANN W92019 ; MANN W9302 ; MAPCO 61097 ; MAZDA ZMZ123802A ; MAZDA ZZN123302 ; MECAFILTER ELH4095 ; MECAFILTER GL340 ; MEYLE 1001150001 ; MICRONAIR F213 ; MICRONAIR T3131 ; MOTIP VFL117 ; MOTOK 0000801382 ; MOTOK 0009830625 ; MOTOK 0142290 ; MOTOK 05500574 ; MOTOK 05710632 ; MOTOK 05711401 ; MOTOK 100950 ; MOTOK 111016 ; MOTOK 112AP ; MOTOK 1142290 ; MOTOK 115161 ; MOTOK 1172346 ; MOTOK 1542632430 ; MOTOK 30738033 ; MOTOK 5411656761 ; MOTOK 5521166 ; MOTOK 561155611 ; MOTOK 590230 ; MOTOK 7000032431 ; MOTOK 76015 ; MOTOK 765449 ; MOTOK 852931 ; MOTOK 8671002052 ; MOTOK 9275 ; MOTOK 92822817 ; MOTOK AL27 ; MOTOK AL719 ; MOTOK AM34770 ; MOTOK AP63005A ; MOTOK C214 ; MOTOK CAE115161 ; MOTOK CLH4081 ; MOTOK CV325 ; MOTOK CV394 ; MOTOK CV438 ; MOTOK DGMO7195 ; MOTOK ELH4095 ; MOTOK EXL130 ; MOTOK EXL176 ; MOTOK F130N ; MOTOK FB2095 ; MOTOK FL081US ; MOTOK FT561 ; MOTOK GF215 ; MOTOK GL340 ; MOTOK GP28 ; MOTOK HOF206 ; MOTOK HOF246 ; MOTOK L10 ; MOTOK L71 ; MOTOK LB122 ; MOTOK M4466 ; MOTOK MAP121 ; MOTOK MH3330 ; MOTOK MH350 ; MOTOK MOF59X ; MOTOK NS1004 ; MOTOK OF2870 ; MOTOK PERI2405B ; MOTOK PL8454 ; MOTOK PMFL31 ; MOTOK PP463 ; MOTOK PS562 ; MOTOK PSL562 ; MOTOK R356 ; MOTOK SO228 ; MOTOK VFL117 ; MOTOK VFL322 ; MOTOK VFL324 ; MOTOK WO370 ; MOTOK YON019 ; MOTOK Z130A ; MOTOK Z63 ; MOTOK ZP523A2 ; MOTORCRAFT EFL048 ; MOTORCRAFT EFL9055 ; NIPPARTS J1313026 ; NISSAN 15208V4000 ; PBR BC1152 ; PEUGEOT 1109C1 ; PM 659540 ; PORSC 056115561B ; PORSC 056115561G ; PORSC 93110770100 ; POWERP PMFL223 ; POWERP PMFL31 ; PURFLU LS115 ; PURFLU LS702 ; PUROLATOR L20252 ; PUROLATOR L24466 ; PUROLATOR L27252 ; QUINTON HA QOF2095 ; RENAULT 7701415060 ; RENAULT 7701415078 ; SAKURAAUTO C1828 ; SAKURAAUTO C6206 ; SEAT SE021030288 ; SEAT SE021030288A ; SEAT XE021030288 ; SEAT XE021030288A ; SOFIMA S2030R ; SPIDAN MOF59X ; TECNOCAR R302 ; TEHO 4073 ; TEHO OK73 ; TJFIL FB2095 ; TJFIL FB5303 ; TJFIL FB5349 ; TS-UN C214 ; UFI 2312700 ; UFI 2312700VWGROUP ; UFI 2313001 ; UFI 2331200 ; UNI GFE10 ; UNI GFE229 ; UNI GFE30 ; UNICO F. LI71235 ; VAG 0003969209 ; VAG 0028115351 ; VAG 0261155613 ; VAG 030115561D ; VAG 037115561A ; VAG 037115561B ; VAG 0491155612 ; VAG 056115561A ; VAG 056115561B ; VAG 056115561G ; VAG 059115561A ; VAG 059115561B ; VAG 059115661A ; VAG 89201808201 ; VAG 89201808900 ; VAG BAT115561A ; VAG E5120700509 ; VAICO 100950 ; VIC C010 ; VTE 112AP ; VW 0028115351 ; VW 030115561D ; VW 035115561 ; VW 037115561A ; VW 037115561B ; VW 056115561A ; VW 056115561B ; VW 056115561G ; VW 057115561 ; VW 059115661A ; VW 28115351 ; VW 35115561 ; VW 5120700509 ; VW 57115561 ; VW 89201808201 ; VW 89201808900 ; VW BAT115561A ; VW E5120700509 ; VW SE021030288A ; VW XE021030288A ; WARTB 0482551001 ; WARTB 482551001 ; WOODG WGL785 ;