

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-op-526-p-19405.html>

FILTR OLEJU FILTRON OP 526

Cena	24,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4441
Kod producenta	OP 526
Kod EAN	5904608045263
Producent	FILTRON

Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OP 526



WYMIARY (mm):

A	78
B	71.5
C	62
G	3/4-16 UNF
H	120

By-pass Valve	Yes
Anti-Drain Valve	No
Anti-siphon Valve	Yes

Pasuje do pojazdów

AUDI

VW

SEAT

PORSCHE

FORD

TRABANT

WARTBURG

Numery części OEM

AC 01FBO008 ; AC X18 ; AC X71 ; ALCOFILTER SP812 ; ARMAFILT 0761200 ; ARMAFILT 0791206 ;
 AUDI 5120700509 ; BALDW B178 ; BOSCH 0451103009 ; BOSCH 0451103013 ; BOSCH 0451103013 ; BOSCH 0451103013 ; BOSCH 0451103033 ; BOSCH 0451103033 ; BOSCH 0451103033 ; BOSCH 0451103046 ; BOSCH 0451103134 ; BOSCH 0451103134 ; BOSCH 0451103134 ; BOSCH 0451103228 ; BOSCH 0451103228 ; BOSCH 0451103228 ; BOSCH 0451103904 ; BOSCH 0451103904 ; BOSCH 0451103905 ; BOSCH 0986AF0051 ; BOSCH 0986AF1089 ; BOSCH 451103009 ; BOSCH 451103013 ; BOSCH 451103033 ; BOSCH 451103046 ; BOSCH 451103134 ; BOSCH 451103228 ; BOSCH 451103904 ; BOSCH 451103905 ; CHAMP LS10 ; CHAMP PH2861 ; CHAMP PH551 ; CHAMP PH561 ; CHAMPION C101 ; CHAMPION C101G ; CHAMPION C160 ; CHAMPION C160606 ; CITRO MLS000702 ; CLEANF DO218 ; COMLINE EOF007 ; COMPAIR C16011251 ; COMPAIR C1601251 ; COOPE Z1232 ; COOPE Z40 ; COOPERSFIA FT4862 ; COOPERSFIA FT4862CS ; COOPERSFIA FT5089 ; CROSL 652 ; DELPHI EFL505 ; DELPHI EFL562 ; DELPHI FX0027 ; DELPHI LK1022 ; DEUTZ FAHR 1172346 ; DEUTZ FAHR 117434 ; DEUTZ FAHR 1174417 ; DONALDSON P554770 ; DONIT 431056G ; FEBI 22542 ; FILTREC ZP523A2 ; FILTRON OP526 ; FLEETGUARD LF3568 ; FLEETGUARD LF758 ; FOMOCO A700X6714CA ; FORD 5003460 ; FORD 5003461 ; FORD 5004747 ; FORD 5004928 ; FORD 5007124 ; FRAD 264303110 ; FRAM PH2870 ; FRAM PH2870A ; FRAM PH2875 ; FRAM PH4589 ; GM 7984778 ; GUD Z88G ; GUELDER Z88 ; HEN H142W ; JOHN DEERE AM34770 ; KNECHT OC47 ; KNECHT OC47OF ; KNECHT OC488 ; KNECHT OC85 ; KOLBENSCHM 0730S ; KOLBENSCHM 73 ; LAURA ELH4095 ; LAUTR ELH4095 ; LIEB 7616297 ; LUCAS_ELEC 6457 ; LUCAS_ELEC EDL505 ; MAGIR 01174417 ; MAGIR 1172346 ; MAGIR 117434 ; MAGIR 1174417 ; MANN W7195 ; MANN W7195n ; MANN W92013 ; MANN W92018 ; MANN W92019 ; MANN W9302 ; MAPCO 61097 ; MAZDA ZMZ123802A ; MAZDA ZZN123302 ; MECAFILTER ELH4095 ; MECAFILTER GL340 ; MEYLE 1001150001 ; MICRONAIR F213 ; MICRONAIR T3131 ; MOTIP VFL117 ; MOTOK 0000801382 ; MOTOK 0009830625 ; MOTOK 0142290 ; MOTOK 05500574 ; MOTOK 05710632 ; MOTOK 05711401 ; MOTOK 100950 ; MOTOK 111016 ; MOTOK 112AP ; MOTOK 1142290 ; MOTOK 115161 ; MOTOK 1172346 ; MOTOK 1542632430 ; MOTOK 30738033 ; MOTOK 5411656761 ; MOTOK 5521166 ; MOTOK 561155611 ; MOTOK 590230 ; MOTOK 7000032431 ; MOTOK 76015 ; MOTOK 765449 ; MOTOK 852931 ; MOTOK 8671002052 ; MOTOK 9275 ; MOTOK 92822817 ; MOTOK AL27 ; MOTOK AL719 ; MOTOK AM34770 ; MOTOK AP63005A ; MOTOK C214 ; MOTOK CAE115161 ; MOTOK CLH4081 ; MOTOK CV325 ; MOTOK CV394 ; MOTOK CV438 ; MOTOK DGMO7195 ; MOTOK ELH4095 ; MOTOK EXL130 ; MOTOK EXL176 ; MOTOK F130N ; MOTOK FB2095 ; MOTOK FL081US ; MOTOK FT561 ; MOTOK GF215 ; MOTOK GL340 ; MOTOK GP28 ; MOTOK HOF206 ; MOTOK HOF246 ; MOTOK L10 ; MOTOK L71 ; MOTOK LB122 ; MOTOK M4466 ; MOTOK MAP121 ; MOTOK MH3330 ; MOTOK MH350 ; MOTOK MOF59X ; MOTOK NS1004 ; MOTOK OF2870 ; MOTOK PERI2405B ; MOTOK PL8454 ; MOTOK PMFL31 ; MOTOK PP463 ; MOTOK PS562 ; MOTOK PSL562 ; MOTOK R356 ; MOTOK SO228 ; MOTOK VFL117 ; MOTOK VFL322 ; MOTOK VFL324 ; MOTOK WO370 ; MOTOK YON019 ; MOTOK Z130A ; MOTOK Z63 ; MOTOK ZP523A2 ; MOTORCRAFT EFL048 ; MOTORCRAFT EFL9055 ; NIPPARTS J1313026 ; NISSAN 15208V4000 ; PBR BC1152 ; PEUGEOT 1109C1 ; PM 659540 ; PORSC 056115561B ; PORSC 056115561G ; PORSC 93110770100 ; POWERP PMFL223 ; POWERP PMFL31 ; PURFLU LS115 ; PURFLU LS702 ; PUROLATOR L20252 ; PUROLATOR L24466 ; PUROLATOR L27252 ; QUINTON HA QOF2095 ; RENAULT 7701415060 ; RENAULT 7701415078 ; SAKURAAUTO C1828 ; SAKURAAUTO C6206 ; SEAT SE021030288 ; SEAT SE021030288A ; SEAT XE021030288 ; SEAT XE021030288A ; SOFIMA S2030R ; SPIDAN MOF59X ; TECNOCAR R302 ; TEHO 4073 ; TEHO OK73 ; TJFIL FB2095 ; TJFIL FB5303 ; TJFIL FB5349 ; TS-UN C214 ; UFI 2312700 ; UFI 2312700VWGROUP ; UFI 2313001 ; UFI 2331200 ; UNI GFE10 ; UNI GFE229 ; UNI GFE30 ; UNICO F. LI71235 ; VAG 0003969209 ; VAG 0028115351 ; VAG 0261155613 ; VAG 030115561D ; VAG 037115561A ; VAG 037115561B ; VAG 0491155612 ; VAG 056115561A ; VAG 056115561B ; VAG 056115561G ; VAG 059115561A ; VAG 059115561B ; VAG 059115661A ; VAG 89201808201 ; VAG 89201808900 ; VAG BAT115561A ; VAG E5120700509 ; VAICO 100950 ; VIC C010 ; VTE 112AP ; VW 0028115351 ; VW 030115561D ; VW 035115561 ; VW 037115561A ; VW 037115561B ; VW 056115561A ; VW 056115561B ; VW 056115561G ; VW 057115561 ; VW 059115661A ; VW 28115351 ; VW 35115561 ; VW 5120700509 ; VW 57115561 ; VW 89201808201 ; VW 89201808900 ; VW BAT115561A ; VW E5120700509 ; VW SE021030288A ; VW XE021030288A ; WARTB 0482551001 ; WARTB 482551001 ; WOODG WGL785 ;