

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-op-537-p-19406.html>



## FILTR OLEJU FILTRON OP 537

Cena	<b>25,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>4776</b>
Kod producenta	<b>OP 537</b>
Kod EAN	<b>5904608005373</b>
Producent	<b>FILTRON</b>

### Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OP 537



#### WYMIARY (mm):

- A 76.5
- B 71.5
- C 62.5
- G 3/4-16 UNF
- H 96.5

By-pass Valve Yes

Anti-Drain Valve Yes

Anti-siphon Valve No

## ZASTOSOWANIE

Alfa Romeo 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166;

Ferrari Tractors;

Fiat Brava, Bravo, Croma, Ducato, Palio, Punto I, Siena, Tempra, Tipo, Uno;

Lancia;

Moskvitch;

Same;

Seat;

Zastava

## ZAMIENNIKI:

Numery części OEM

AC X18 ; AC X19 ; AC X501 ; AC X532 ; AC X533 ; ALCOFILTER SP0907 ; ALCOFILTER SP1087 ; ALCOFILTER SP907 ; ALCOFILTER SP928 ; ALFA 116440603000 ; ALFA 60507080 ; ALFA 60574554 ; ALFA 60574554 ; ALFA 7773854 ; ARMAFIL O1091003 ; ARMAFIL O791007 ; BOSCH 0451103096 ; BOSCH 0451103151 ; BOSCH 045110315130N ; BOSCH 0451103170 ; BOSCH 0451103241 ; BOSCH 045110324130N ; BOSCH 0451103255 ; BOSCH 0451103286 ; BOSCH 045110328644N ; BOSCH 0451103351 ; BOSCH 0451103352 ; BOSCH 0451103356 ; BOSCH 0451203151 ; BOSCH 0451203155 ; BOSCH 451103096 ; BOSCH 451103151 ; BOSCH 451103170 ; BOSCH 451103241 ; BOSCH 451103255 ; BOSCH 451103286 ; BOSCH 451103351 ; BOSCH 451103352 ; BOSCH 451103356 ; BOSCH 451203151 ; BOSCH 451203155 ; BOSCH 9451103100 ; BOSCH F026408709 ; BOSCH P3351 ; BOSCH P3352 ; CHAMP LS115 ; CHAMP LS145 ; CHAMP LS187 ; CHAMP LS235 ; CHAMPION C104 ; CHAMPION C106 ; CHAMPION C106606 ; CHAMPION C112 ; CITRO 1109W7 ; CLEANF DO1816 ; CLEANF DO238 ; CLEANF DO239 ; CLEANF DO321 ; COMLINE EOF049 ; COOPE Z121 ; COOPE Z1346 ; COOPE Z1458 ; COOPE Z1468 ; COOPE Z904 ; COOPERSFIA FT4925 ; COOPERSFIA FT4949 ; COOPERSFIA FT5056 ; COOPERSFIA FT5582 ; COOPERSFIA FT5682 ; CROSL 2022 ; CROSL 2043 ; CROSL 2047 ; CROSL 2220 ; CROSL 484 ; CROSL 5291 ; DELPHI EFL504 ; DELPHI EFL965 ; DELPHI FX0082 ; DELPHI FX0134 ; DELPHI FX0148 ; DELPHI LK1021 ; DONIT 4310110 ; DONIT 4310112 ; DONIT 4310116 ; DONIT 4310153 ; FIAT 4212109 ; FIAT 4228326 ; FIAT 4339509 ; FIAT 4356500 ; FIAT 4363484 ; FIAT 4371581 ; FIAT 4382101 ; FIAT 4394463 ; FIAT 43944630 ; FIAT 4434790 ; FIAT 4434792 ; FIAT 4434895 ; FIAT 4449040 ; FIAT 46805830 ; FIAT 46805831 ; FIAT 5939831 ; FIAT 5951865 ; FIAT 60507080 ; FIAT 60574554 ; FIAT 60810474 ; FIAT 60810709 ; FIAT 71736160 ; FIAT 71736166 ; FIAT 71754231 ; FIAT 7581562 ; FIAT 7689285 ; FIAT 7773854 ; FILTREC ZP523C ; FILTREC ZP568A ; FILTRON OP535 ; FILTRON OP537 ; FORD 5010963 ; FORD 5012555 ; FORD 5019918 ; FRAD 101905110 ; FRAD 101906110 ; FRAM PH2956 ; FRAM PH3682 ; FRAM PH4482 ; FRAM PH9105 ; FRAM PH9733 ; GUELDNER Z494 ; HEN H14W13 ; HEN H40W01 ; KNECHT OC106 ; KNECHT OC137 ; KNECHT OC1371 ; KNECHT OC501 ; KNECHT OC96 ; KOLBENSCHM 1530S ; KOLBENSCHM 2830S ; LAMBO 244191401 ; LAURA ELH4138 ; LAURA ELH4140 ; LAUTR ELH4138 ; LAUTR ELH4140 ; LAUTR ELH4328 ; LUCAS ELEC EDL179 ; MANN W11264 ; MANN W7134 ; MANN W7134x ; MANN W7143 ; MANN W7182 ; MAPCO 61007 ; MAPCO 61126 ; MECAFILTER ELH4138 ; MECAFILTER ELH4140 ; MECAFILTER ELH4328 ; MOTIP VFL197 ; MOTOK 1 ; MOTOK 244191400 ; MOTOK 244191401 ; MOTOK 30738096 ; MOTOK 452040901 ; MOTOK 8671002040 ; MOTOK 8671002044 ; MOTOK 92832567 ; MOTOK 92835417 ; MOTOK 92835467 ; MOTOK 92835483 ; MOTOK AP1021 ; MOTOK CV304 ; MOTOK ELH4138 ; MOTOK ELH4140 ; MOTOK EXL141A ; MOTOK EXL166 ; MOTOK F115 ; MOTOK FB2074 ; MOTOK FB5311 ; MOTOK FB5321 ; MOTOK FT129 ; MOTOK FT378 ; MOTOK GL385 ; MOTOK GP3682 ; MOTOK HOF214 ; MOTOK HOF258 ; MOTOK MAP122 ; MOTOK MAP188 ; MOTOK MOF90X ; MOTOK OF3682 ; MOTOK OL161 ; MOTOK OL175 ; MOTOK OL341 ; MOTOK PMFL28 ; MOTOK PP362 ; MOTOK PP478 ; MOTOK PP88 ; MOTOK PSL44 ; MOTOK R354 ; MOTOK R409 ; MOTOK SO319 ; MOTOK SO325 ; MOTOK SO354 ; MOTOK SP4395 ; MOTOK SP4402 ; MOTOK VFL197 ; MOTOK VFL221 ; MOTOK W71298 ; MOTOK W92099 ; MOTOK WO390 ; MOTOK WO420 ; MOTOK Z166 ; MOTOK Z175 ; MOTOK Z445 ; MOTOK Z84 ; MOTOK ZM133 ; MOTOK ZP523C ; MOTOK ZP568A ; MOTORCRAFT EFL154 ; MOTORCRAFT EFL283 ; MOTORCRAFT EFL9048 ; MOTORCRAFT EFL9058 ; NISSAN 1520860400 ; PBR BC1091 ; PBR BC1176 ; PBR BC1291 ; PBR BC1328 ; PBR BC1329 ; POWERP PMFL123 ; PURFLU LS194FIAT ; PURFLU LS349 ; PUROLATOR L17822 ; PUROLATOR L27276 ; QUINTON HA QOF5311 ; QUINTON HA QOF5321 ; QUINTON HA QOF5457 ; REMKAFLEX Z101 ; RENAULT 7701415064 ; SAKURAAUTO C2211 ; SEAT 0003938626 ; SEAT 0004449040 ; SEAT 3938626 ; SEAT 4449040 ; SEAT SE700030288A ; SOFIMA S1410R ; SOFIMA S1610R ; SOFIMA S4210R ; SOFIMA S5210R ; SOFIMA S5700R ; SOFIMA S5710R ; SOFIMA S9430R ; SPIDAN MOF90X ; TECNOCAR R124 ; TECNOCAR R125 ; TECNOCAR R161 ; TECNOCAR R175 ; TECNOCAR R349 ; TEHO 4121 ; TEHO 4334 ; TEHO OK75 ; TJFIL FB5321 ; TJFIL FB5457 ; UFI 2316600 ; UFI 2317100 ; UFI 2317200 ; UFI 2317300 ; UFI 2317500 ; UFI 2321600 ; UFI 2344500 ; UFI 2344800 ; UFI GFE173 ; UNI GFE180 ; UNI GFE23 ; UNI GFE272 ; UNI GFE299 ; UNICO F. LI10954 ; UNICO F. LI71004 ; UNICO F. LI99536 ; VW 0003938626 ; VW 0004449040 ; VW 3938626 ; VW 4449040 ; VW SE700030288A ;