

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-op-537-p-19406.html>



FILTR OLEJU FILTRON OP 537

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4776
Kod producenta	OP 537
Kod EAN	5904608005373
Producent	FILTRON

Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OP 537



WYMIARY (mm):

- A 76.5
- B 71.5
- C 62.5
- G 3/4-16 UNF
- H 96.5

By-pass Valve Yes

Anti-Drain Valve Yes

Anti-siphon Valve No

ZASTOSOWANIE

Alfa Romeo 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166;

Ferrari Tractors;

Fiat Brava, Bravo, Croma, Ducato, Palio, Punto I, Siena, Tempra, Tipo, Uno;

Lancia;

Moskvitch;

Same;

Seat;

Zastava

ZAMIENNIKI:

Numery części OEM

AC X18 ; AC X19 ; AC X501 ; AC X532 ; AC X533 ; ALCOFILTER SP0907 ; ALCOFILTER SP1087 ; ALCOFILTER SP907 ; ALCOFILTER SP928 ; ALFA 116440603000 ; ALFA 60507080 ; ALFA 60574554 ; ALFA 60574554 ; ALFA 7773854 ; ARMAFIL O1091003 ; ARMAFIL O791007 ; BOSCH 0451103096 ; BOSCH 0451103151 ; BOSCH 045110315130N ; BOSCH 0451103170 ; BOSCH 0451103241 ; BOSCH 045110324130N ; BOSCH 0451103255 ; BOSCH 0451103286 ; BOSCH 045110328644N ; BOSCH 0451103351 ; BOSCH 0451103352 ; BOSCH 0451103356 ; BOSCH 0451203151 ; BOSCH 0451203155 ; BOSCH 451103096 ; BOSCH 451103151 ; BOSCH 451103170 ; BOSCH 451103241 ; BOSCH 451103255 ; BOSCH 451103286 ; BOSCH 451103351 ; BOSCH 451103352 ; BOSCH 451103356 ; BOSCH 451203151 ; BOSCH 451203155 ; BOSCH 9451103100 ; BOSCH F026408709 ; BOSCH P3351 ; BOSCH P3352 ; CHAMP LS115 ; CHAMP LS145 ; CHAMP LS187 ; CHAMP LS235 ; CHAMPION C104 ; CHAMPION C106 ; CHAMPION C106606 ; CHAMPION C112 ; CITRO 1109W7 ; CLEANF DO1816 ; CLEANF DO238 ; CLEANF DO239 ; CLEANF DO321 ; COMLINE EOF049 ; COOPE Z121 ; COOPE Z1346 ; COOPE Z1458 ; COOPE Z1468 ; COOPE Z904 ; COOPERSFIA FT4925 ; COOPERSFIA FT4949 ; COOPERSFIA FT5056 ; COOPERSFIA FT5582 ; COOPERSFIA FT5682 ; CROSL 2022 ; CROSL 2043 ; CROSL 2047 ; CROSL 2220 ; CROSL 484 ; CROSL 5291 ; DELPHI EFL504 ; DELPHI EFL965 ; DELPHI FX0082 ; DELPHI FX0134 ; DELPHI FX0148 ; DELPHI LK1021 ; DONIT 4310110 ; DONIT 4310112 ; DONIT 4310116 ; DONIT 4310153 ; FIAT 4212109 ; FIAT 4228326 ; FIAT 4339509 ; FIAT 4356500 ; FIAT 4363484 ; FIAT 4371581 ; FIAT 4382101 ; FIAT 4394463 ; FIAT 43944630 ; FIAT 4434790 ; FIAT 4434792 ; FIAT 4434895 ; FIAT 4449040 ; FIAT 46805830 ; FIAT 46805831 ; FIAT 5939831 ; FIAT 5951865 ; FIAT 60507080 ; FIAT 60574554 ; FIAT 60810474 ; FIAT 60810709 ; FIAT 71736160 ; FIAT 71736166 ; FIAT 71754231 ; FIAT 7581562 ; FIAT 7689285 ; FIAT 7773854 ; FILTREC ZP523C ; FILTREC ZP568A ; FILTRON OP535 ; FILTRON OP537 ; FORD 5010963 ; FORD 5012555 ; FORD 5019918 ; FRAD 101905110 ; FRAD 101906110 ; FRAM PH2956 ; FRAM PH3682 ; FRAM PH4482 ; FRAM PH9105 ; FRAM PH9733 ; GUELDNER Z494 ; HEN H14W13 ; HEN H40W01 ; KNECHT OC106 ; KNECHT OC137 ; KNECHT OC1371 ; KNECHT OC501 ; KNECHT OC96 ; KOLBENSCHM 1530S ; KOLBENSCHM 2830S ; LAMBO 244191401 ; LAURA ELH4138 ; LAURA ELH4140 ; LAUTR ELH4138 ; LAUTR ELH4140 ; LAUTR ELH4328 ; LUCAS ELEC EDL179 ; MANN W11264 ; MANN W7134 ; MANN W7134x ; MANN W7143 ; MANN W7182 ; MAPCO 61007 ; MAPCO 61126 ; MECAFILTER ELH4138 ; MECAFILTER ELH4140 ; MECAFILTER ELH4328 ; MOTIP VFL197 ; MOTOK 1 ; MOTOK 244191400 ; MOTOK 244191401 ; MOTOK 30738096 ; MOTOK 452040901 ; MOTOK 8671002040 ; MOTOK 8671002044 ; MOTOK 92832567 ; MOTOK 92835417 ; MOTOK 92835467 ; MOTOK 92835483 ; MOTOK AP1021 ; MOTOK CV304 ; MOTOK ELH4138 ; MOTOK ELH4140 ; MOTOK EXL141A ; MOTOK EXL166 ; MOTOK F115 ; MOTOK FB2074 ; MOTOK FB5311 ; MOTOK FB5321 ; MOTOK FT129 ; MOTOK FT378 ; MOTOK GL385 ; MOTOK GP3682 ; MOTOK HOF214 ; MOTOK HOF258 ; MOTOK MAP122 ; MOTOK MAP188 ; MOTOK MOF90X ; MOTOK OF3682 ; MOTOK OL161 ; MOTOK OL175 ; MOTOK OL341 ; MOTOK PMFL28 ; MOTOK PP362 ; MOTOK PP478 ; MOTOK PP88 ; MOTOK PSL44 ; MOTOK R354 ; MOTOK R409 ; MOTOK SO319 ; MOTOK SO325 ; MOTOK SO354 ; MOTOK SP4395 ; MOTOK SP4402 ; MOTOK VFL197 ; MOTOK VFL221 ; MOTOK W71298 ; MOTOK W92099 ; MOTOK WO390 ; MOTOK WO420 ; MOTOK Z166 ; MOTOK Z175 ; MOTOK Z445 ; MOTOK Z84 ; MOTOK ZM133 ; MOTOK ZP523C ; MOTOK ZP568A ; MOTORCRAFT EFL154 ; MOTORCRAFT EFL283 ; MOTORCRAFT EFL9048 ; MOTORCRAFT EFL9058 ; NISSAN 1520860400 ; PBR BC1091 ; PBR BC1176 ; PBR BC1291 ; PBR BC1328 ; PBR BC1329 ; POWERP PMFL123 ; PURFLU LS194FIAT ; PURFLU LS349 ; PUROLATOR L17822 ; PUROLATOR L27276 ; QUINTON HA QOF5311 ; QUINTON HA QOF5321 ; QUINTON HA QOF5457 ; REMKAFLEX Z101 ; RENAULT 7701415064 ; SAKURAAUTO C2211 ; SEAT 0003938626 ; SEAT 0004449040 ; SEAT 3938626 ; SEAT 4449040 ; SEAT SE700030288A ; SOFIMA S1410R ; SOFIMA S1610R ; SOFIMA S4210R ; SOFIMA S5210R ; SOFIMA S5700R ; SOFIMA S5710R ; SOFIMA S9430R ; SPIDAN MOF90X ; TECNOCAR R124 ; TECNOCAR R125 ; TECNOCAR R161 ; TECNOCAR R175 ; TECNOCAR R349 ; TEHO 4121 ; TEHO 4334 ; TEHO OK75 ; TJFIL FB5321 ; TJFIL FB5457 ; UFI 2316600 ; UFI 2317100 ; UFI 2317200 ; UFI 2317300 ; UFI 2317500 ; UFI 2321600 ; UFI 2344500 ; UFI 2344800 ; UFI GFE173 ; UNI GFE180 ; UNI GFE23 ; UNI GFE272 ; UNI GFE299 ; UNICO F. LI10954 ; UNICO F. LI71004 ; UNICO F. LI99536 ; VW 0003938626 ; VW 0004449040 ; VW 3938626 ; VW 4449040 ; VW SE700030288A ;