

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-op-543-p-19411.html>



## FILTR OLEJU FILTRON OP 543

Cena	<b>24,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OP 543</b>
Kod producenta	<b>OP 543</b>
Kod EAN	<b>5904608005434</b>
Producent	<b>FILTRON</b>

### Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OP 543



#### WYMIARY (mm):

A 93.5

B 72.5

G M 22 X 1.5

H 89.5

By-pass Valve Yes

Anti-Drain Valve Yes

Anti-siphon Valve No

#### ZASTOSOWANIA

Ford Fiesta Courier II, Fiesta IV (96-02), Focus, P100 Pick-Up, Tourneo, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect;

LDV Limited Convoy 400 (VH C35);

#### Numerzy części OEM

AC X154; AC X538; ALCOFILTER SP938; ALCOFILTER SP965; ARMAFILT O9314014; ARMAFILT O939314;  
BALDW B7001; BLUEPRINT ADF122111; BOSCH 0451103252; BOSCH 0451104508; BOSCH 0451203125; BOSCH  
0986TF0045; BOSCH 451103252; BOSCH 451104508; BOSCH 451203125; BOSCH F026408745; BOSCH P3252; CHAMP  
LFP8986; CHAMP LS110; CHAMP PH2833; CHAMPION E103; CLEANF DO812; CLEANF DO879; COMLINE EOF021;  
COOPE Z789; COOPE Z789A; COOPERSFIA FT5053; COOPERSFIA FT5053A; CROSL 2051; CROSL 2121;  
CROSL 2133; DELPHI FX0072; DONALDSON P550357; FILTREC ZP592; FILTREC ZP592A; FILTRON OP543; FLEETGUARD  
LF3404; FLEETGUARD LF3655; FOMOCO 2U7J6714AA; FOMOCO 4M5Q6714BA; FOMOCO 844F6714A1A;  
FOMOCO 844F6714AA; FOMOCO 914F6714AA; FOMOCO XS4Q6714AB; FORD 1059924; FORD 1136568;  
FORD 1148703; FORD 1207066; FORD 1231233; FORD 1322152; FORD 1641187; FORD  
4M5Q6714BA; FORD 5022955; FORD 6119196; FORD 6184942; FORD 6203126; FORD 844F6714A1A; FORD  
914F6714A; FORD 914F6714AA; FRAD 203716110; FRAM PH4553; FRAM PH4553A; GM 93156291; GUELDNER Z789; HEN  
H10W10; HEN H17W11; HURTH OK151; KNECHT OC208; KNECHT OC232; KOLBENSCHM 3550S; LAURA ELH4161;  
LAUTR ELH4161; LUCAS\_ELEC EDL212; MANN W9050; MANN W92032; MANN W94016; MAPCO 61439;  
MAPCO 61440; MECAFILTER ELH4161; MECAFILTER FH130V; MOTIP VFL330; MOTOK 250062; MOTOK 92851617;  
MOTOK AL112; MOTOK DGMO5053A; MOTOK ELH4161; MOTOK EXL261A; MOTOK FH130V; MOTOK GL355;  
MOTOK GL636; MOTOK HOF240; MOTOK MAP186; MOTOK MH71; MOTOK OL339; MOTOK OL531;  
MOTOK PP55; MOTOK PP71; MOTOK R408; MOTOK SO516; MOTOK SO597; MOTOK SP5171; MOTOK  
VFL231; MOTOK VFL330; MOTOK WO260; MOTOK Z280; MOTOK ZP592; MOTOK ZP592A; MOTORCRAFT EFL256;  
MOTORCRAFT EFL386; MOTORCRAFT EFL903; MOTORCRAFT EFL912; PBR BC1190; PBR BC1269; PBR BC1337; POWERP  
PMFL161; PURFLU LS785; PURFLU LS785A; PUROLATOR L37230; QUINTON HA QOF5462; SAKURAAUTO C8041; SOFIMA  
S3280R; SOFIMA S9330R; SOGEFIPRO FTA053; TECNOCAR R259; TECNOCAR R339; TECNOCAR R531; TEHO  
4308; TEHO OK151; TJFIL FB5462; UFI 2322600; UFI 2328000; UNI GFE297; UNI GFE357; UNICO F. LI914416;  
UNICO F. LI99532; VAICO 250062; VAUXH 93156291; WOODG WGL3404; WOODG WGL3404A;