

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-op-587-p-19420.html>



FILTR OLEJU FILTRON OP 587

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 47,99 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | OP 587 |
| Kod producenta | OP 587 |
| Kod EAN | 5904608005878 |
| Producent | FILTRON |

Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OP 587



WYMIARY (mm):

| | |
|---|------------|
| A | 102 |
| B | 72 |
| C | 61 |
| G | M 26 X 1.5 |
| H | 127 |

By-pass Valve Yes

Anti-Drain Valve Yes

Anti-siphon Valve No

ZASTOSOWANIE:

Hyundai;

Kia;

Mazda;

Mitsubishi Colt II, Forester, Galant III/IV/V, Galloper, L200, L300, L400, Lancer III/IV/V, Pajero I/II/III, Sapporo, Space Gear, Space Runner, Space Wagon

Numery części OEM

AC - X572 ; ALCOFILTER - SP997 ; AMC FILTER - KO092 ; AMC FILTER - MO400 ; ARMAFIL - O1071340 ; BLUEPRINT - ADC42105 ; BOSCH - 0986452042 ; BOSCH - 0986452066 ; BOSCH - 0986627606 ; BOSCH - 0986AF1007 ; BOSCH - 0986AF1036 ; BOSCH - 0986AF1108 ; BOSCH - 0986TF0087 ; BOSCH - 986452042 ; BOSCH - 986452066 ; BOSCH - 986627606 ; BOSCH - P2042 ; BOSCH - P2066 ; CHAMP - LFP805 ; CHAMP - LS215 ; CHAMPION - K270 ; CLEANF - DF827 ; CLEANF - DF827A ; CLEANF - DO827 ; COOPE - Z1041 ; COOPERSFIA - FT5151 ; CROSL - 2087 ; DELPHI - EFL986 ; DELPHI - FX0152 ; DONALDSON - P502061 ; FILTREC - ZP27 ; FILTREC - ZP27B ; FILTREC - ZP3127 ; FILTREC - ZP64 ; FILTRON - OP587 ; FLEETGUARD - LF3564 ; FRAM - PH5596 ; FRAM - PH6355 ; GUD - Z248 ; GUD - Z271 ; HBJAKOPART - J1315005 ; HBJAKOPART - J1315021 ; HBJAKOPART - J1319005 ; HEN - H209W ; HURTH - OK161 ; HYUNDAI - 2630042000 ; HYUNDAI - 2630042010 ; HYUNDAI - 2630042020 ; JAPANPAR - FO396 ; JAPANPAR - FO396S ; JAPANPAR - FO505 ; JAPANPAR - FO505P ; JAPANPAR - FO505S ; JAPANPAR - JFO396 ; JAPANPAR - JFO396S ; JAPANPAR - JFO505 ; JAPANPAR - JFO505P ; JAPANPAR - JFO505S ; KIA - OVS0114302 ; KNECHT - OC274 ; LAUTR - ELH4224 ; MANN - WP92881 ; MANN - WP92883 ; MAZDA - VSY114302 ; MAZDA - VSY114302A ; MAZDA - VSY114302B ; MAZDA - VSY314302 ; MECAFILTER - ELH4224 ; MICRONAIR - T7317 ; MITSUBISHI - MD069782 ; MITSUBISHI - MD184086 ; MITSUBISHI - MZ690071 ; MOTIP - VFL304 ; MOTOK - 156071330 ; MOTOK - 156071480 ; MOTOK - ADC42105 ; MOTOK - AL90 ; MOTOK - C306 ; MOTOK - C321 ; MOTOK - EXL298 ; MOTOK - GL233 ; MOTOK - MH3346 ; MOTOK - PBP811 ; MOTOK - PBP91 ; MOTOK - PC121101 ; MOTOK - PSL327 ; MOTOK - SO564 ; MOTOK - SP4033 ; MOTOK - SP5197 ; MOTOK - T7317 ; MOTOK - VFL304 ; MOTOK - YOHY001 ; MOTOK - YOMI001 ; MOTOK - Z237A ; MOTOK - ZP27 ; MOTOK - ZP27B ; MOTOK - ZP3127 ; MOTOK - ZP64 ; NIPPARTS - J1315005 ; NIPPARTS - J1315021 ; NIPPARTS - J1319005 ; PBR - BC1211 ; PBR - BC1281 ; POWERP - PMFL145 ; PROTO - PC121101 ; PURFLU - LS740A ; PUROLATOR - L27998 ; PUROLATOR - L34750 ; PUROLATOR - L37733 ; QUINTON HA - QOF5508 ; REMKAFLEX - Z313 ; SAKURAAUTO - C1008 ; SAKURAAUTO - C10081 ; SAKURAAUTO - C1302 ; SOFIMA - S1001DR ; SOFIMA - S3454DR ; SOGEFIPRO - FT5151 ; SOLO - M302004 ; TECNOCAR - RD1001 ; TEHO - OK161 ; TJFIL - FB5508 ; TOYOT - 1560178010 ; TS-UN - C321 ; UFI - 2323700 ; UFI - 2345400 ; UNI - GFE329 ; UNICO F. - BI10126 ; UNICO F. - BI1012681 ; VIC - C306 ;