

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-filtron-op-657-p-19430.html>

## FILTR OLEJU FILTRON OP 657

Cena	<b>48,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>6626</b>
Kod producenta	<b>OP 657</b>
Kod EAN	<b>5904608006578</b>
Producent	<b>FILTRON</b>

### Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OP 657



#### WYMIARY (mm):

A	93
B	72
C	63
G	1-12 UNF
H	130

By-pass Valve Yes

Anti-Drain Valve Yes

Anti-siphon Valve No

#### ZASTOSOWANIE

Deutz Fahr DX 3, M 3000;

Porsche 911 (63-90), 911 (964) 88-94, 959

#### Numery części OEM

AC - 01FBO003 ; AC - X47 ; AC - X630 ; ALCOFILTER - SP856 ; ASAS - SP428 ; BECKARNLEY - 0418041 ; BECKARNLEY - 418041 ; BOSCH - 0451203208 ; BOSCH - 0451203218 ; BOSCH - 451203208 ; BOSCH - 451203218 ; BOSCH - F026408904 ; BOSCH - P3218 ; CBT - 905411880009 ; CHAMP - LS128 ; CHAMPION - A101 ; CLAAS - CT6005024443 ; CLEANF - DO236 ; COMLINE - EOF126 ; COOPE - LSF5144 ; CROSL - 660 ; DAF - 690260 ; DELPHI - EFL861 ; DEUTZ FAHR - 1160024 ; DEUTZ FAHR - 1173481 ; DEUTZ FAHR - 1174418 ; DEUTZ FAHR - 1182001 ; FILTREC - ZP509 ; FILTRON - OP657 ; FRAM - PH2842 ; GM - 7984992 ; GRAU - 8888667 ; GRAU - 905411880009 ; GRAU - O243252EC ; GUD - Z66 ; GUELDNER - AZL055 ; GUELDNER - Z66 ; HEN - H17W27 ; HURTH - OK125 ; HURTH - OK50 ; KNECHT - OC54 ; LAURA - ELH4704 ; LDV - 690260 ; LIEB - 5106133 ; LIEB - 5502455 ; MAGIR - 01173481 ; MAGIR - 01174418 ; MAGIR - 01182001 ; MAGIR - 1160024 ; MAGIR - 1173481 ; MAGIR - 1174418 ; MAGIR - 1182001 ; MANN - W94018 ; MANN - W94029 ; MAXIO - 2999976M1 ; MAXIO - 905411880009 ; MECAFILTER - ELH4704 ; MOTOK - 1160024 ; MOTOK - 195814 ; MOTOK - 20608940 ; MOTOK - 215420 ; MOTOK - 2680600298 ; MOTOK - 2999976M1 ; MOTOK - 300480916 ; MOTOK - 40600493 ; MOTOK - 451140001 ; MOTOK - 5166001005 ; MOTOK - 6002115240 ; MOTOK - 6002116230 ; MOTOK - 605411880009 ; MOTOK - 69306301 ; MOTOK - 711922 ; MOTOK - 747284 ; MOTOK - 747289 ; MOTOK - 752011 ; MOTOK - 752012 ; MOTOK - 752091 ; MOTOK - 75285484 ; MOTOK - 851220031 ; MOTOK - 8888667 ; MOTOK - 905411880009 ; MOTOK - 925676 ; MOTOK - AL45 ; MOTOK - CT6005024443 ; MOTOK - E7413563 ; MOTOK - E741356300 ; MOTOK - EFOL8 ; MOTOK - ELH4704 ; MOTOK - F123N ; MOTOK - FL324US ; MOTOK - FT23 ; MOTOK - GL681 ; MOTOK - J941E ; MOTOK - LB164 ; MOTOK - LUS17 ; MOTOK - MAP175 ; MOTOK - NS1017 ; MOTOK - O243252EC ; MOTOK - PERI222 ; MOTOK - PH2819 ; MOTOK - PL4905 ; MOTOK - PSL123 ; MOTOK - R310 ; MOTOK - SP4320 ; MOTOK - SP4473 ; MOTOK - WO470 ; MOTOK - Y104002T0000 ; MOTOK - ZP509 ; MOTORCRAFT - BFL31 ; MOTORCRAFT - EFL224 ; PBR - BC1034 ; PORSC - 91110775400 ; PORSC - 91110776400 ; PORSC - 91610775400 ; PORSC - 93010776400 ; PORSC - 93010776401 ; PURFLU - LS939 ; PUROLATOR - L30260 ; PUROLATOR - L37202 ; PUROLATOR - L37257 ; REMKAFLEX - Z72 ; RENAULT T - 6005024443 ; SAKURAAUTO - C6202 ; STEYR - 7101070332 ; TEHO - 4050 ; UFI - 2892300 ; UNICO F. - LI914429 ; VAG - T06115561 ; VAUXH - 7984992 ; VOLVO - 11700375 ;