

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/filtr-oleju-sedziszow-pp-62-p-21190.html>

## FILTR OLEJU SĘDZISZÓW PP 62



Cena	<b>30,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>5823</b>
Kod producenta	<b>OP550</b>
Producent	<b>SĘDZISZÓW</b>

### Opis produktu

#### FILTR OLEJU SĘDZISZÓW PP 62

##### WYMIARY

Wysokość [mm]	116
Średnica zewnętrzna [mm]	98
Średnica uszczelnienia zewnętrzna [mm]	72
Średnica uszczelnienia wewnętrzna [mm]	62,5
Rodzaj gwintu	3/4-16 UNF

##### ZASTOSOWANIE

GLAS  
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI)  
MERCEDES-BENZ  
VOLGA / GAZ  
HANOMAG HENSCHEL  
AGRIFULL  
ATMOS  
BERGMEISTER (HIEBLE)  
BOSCH KOMPRESSOREN  
BOTTARINI  
CASE-IH (CNH GLOBAL)  
CASE-STEYR (CNH GLOBAL)  
COMPAIR  
DEMAG MOBILE CRANES  
DEXHEIMER TRAKTOREN  
ECOAIR (IR)  
FENDT (AGCO)  
GARDNER DENVER  
HOLDER TRAKTOREN  
IHC-INTERN.-HOUGH/DRESSER (D)  
KRIEGER TRAKTOREN  
KUBOTA  
MIAG  
MWM (CATERPILLAR)  
RENAULT AGRICULTURE (CLAAS)  
SAUERBURGER  
SCHANZLIN  
SULLAIR  
TAMROCK  
FS LUBLIN ŻUK (SIL. S 16, S 17, S 18, S 19);  
TARPAN Z SIL. S 237

NUMERY CZĘŚCI OEM

AC: - X19 ; AC: - X49 ; AC: - X543 ; ALCO FILTER: - SP816 ; AMC Filter: - TO131 ; AMC Filter: - DO715 ; ARMAFIL: - O931150 ; BALDWIN: - B1442 ; BALDWIN: - B7099 ; BOSCH: - P3028 ; BOSCH: - 0451103195 ; BOSCH: - 0451103038 ; BOSCH: - 451103195 ; BOSCH: - 0451103028 ; BOSCH: - 451103038 ; BOSCH: - 451103028 ; BOSCH: - 9457282180 ; CHAMP: - LFP2213 ; CHAMPION: - C102 ; CHAMPION: - C145 ; CLAAS: - CT7701029279 ; CLEAN FILTERS: - DO339 ; COOPERS: - AZL110 ; COOPERS: - AZL108 ; COOPERS: - Z1289 ; CROSLAND: - 439 ; CROSLAND: - 615 ; CoopersFiaam: - FT4809 ; DELPHI: - LK1140 ; DEUTZ-FAHR: - 12153176 ; DEUTZ-FAHR: - 12272454 ; FIAT: - 82407227 ; FILTREC: - ZP3502B ; FILTRON: - OP550 ; FLEETGUARD: - LF742 ; FLEETGUARD: - LF4015 ; FOMOCO: - A710X6714EA ; FRAM: - PH43 ; FRAM: - PH2838 ; FRAM: - PH2833 ; FRAM: - PH9B ; GENERAL MOTORS: - 6439143 ; GENERAL MOTORS: - 7984954 ; GLAS: - 2606000800690 ; GLAS: - 1112182496 ; HANOMAG HENSCHTEL: - 21849001 ; HANOMAG HENSCHTEL: - 0021849001 ; HATZ: - 40120100509 ; HENGST FILTER: - H22W ; HENGST FILTER: - H24W01 ; HENGST FILTER: - H21W ; HERTH+BUSS JAKOPARTS: - 107580 ; HERTH+BUSS JAKOPARTS: - J1312004 ; HURTH: - OK62 ; KNECHT: - FO383 ; KNECHT: - OC62 ; KNECHT: - OC36 ; KNECHT: - OC80 ; MAGIRUS-DEUTZ: - 12153176 ; MAGIRUS-DEUTZ: - 12272454 ; MAN: - A5000041045 ; MAN: - 5000041045 ; MANN-FILTER: - W9307 ; MANN-FILTER: - W9304 ; MANN-FILTER: - W930 ; MANN-FILTER: - W9209 ; MANN-FILTER: - W9309 ; MAZDA: - 016414310 ; MAZDA: - 16414310 ; MERCEDES-BENZ: - 0011844725 ; MERCEDES-BENZ: - A0011844725 ; MERCEDES-BENZ: - 11844725 ; MERCEDES-BENZ: - 0011844825 ; MERCEDES-BENZ: - 11844825 ; MERCEDES-BENZ: - A0011844825 ; MERCEDES-BENZ: - 6031840025 ; MERCEDES-BENZ: - 6031840125 ; MERCEDES-BENZ: - 21848701 ; MERCEDES-BENZ: - 21849001 ; MERCEDES-BENZ: - A6031840025 ; MERCEDES-BENZ: - 0021849001 ; MERCEDES-BENZ: - 0021848701 ; MERCEDES-BENZ: - A0021849001 ; MERCEDES-BENZ: - A6031840125 ; MERCEDES-BENZ: - A0021848701 ; MICRONAIR: - T1631 ; MOTOKOV: - OL48 ; MOTOKOV: - MH363 ; MOTOKOV: - MH315 ; MOTOKOV: - 1930327 ; MOTOKOV: - 1798 ; MOTOKOV: - 2 ; MOTOKOV: - 2235 ; MOTOKOV: - PP62 ; MOTOKOV: - OL167 ; MOTOKOV: - Z164A ; MOTOKOV: - ZP3502B ; MOTOKOV: - MOF93X ; MOTOKOV: - SP4340 ; MOTOKOV: - SO215 ; MOTOKOV: - SO427 ; MOTOKOV: - VPD5018 ; MOTOKOV: - 3059134 ; MOTOKOV: - AP3195 ; MOTOKOV: - L63 ; MOTOKOV: - 3055134 ; MOTOKOV: - CV339 ; MOTOKOV: - 92842700 ; MOTOKOV: - 92821517 ; MOTOKOV: - 605417880003 ; MOTOKOV: - 605411880003 ; MOTOKOV: - 60541180003 ; MOTOKOV: - 3059134R91 ; MOTOKOV: - AP1140 ; MOTOKOV: - GH2863 ; MOTOKOV: - AP3195A ; MOTOKOV: - 3055134R91 ; MOTOKOV: - DGMO930 ; MOTOKOV: - CV325 ; MOTOKOV: - 66658900 ; MOTOKOV: - EXL270 ; MOTOKOV: - EXL277 ; MOTOKOV: - GP9 ; MOTOKOV: - F139215310010 ; MOTOKOV: - CT7701029279 ; Motorcraft: - EFL177 ; PBR: - BC1052 ; PEUGEOT: - 1109A7 ; PURFLUX: - LS186 ; PURFLUX: - LS494 ; PUROLATOR: - L20081 ; QUINTON HAZELL: - QOF5503 ; RENAULT: - 7701029279 ; SAKURA Automotive: - C5403 ; SOFIMA: - S8400R ; SOFIMA: - S1920R ; SOFIMA: - S3185R ; SPIDAN: - MOF93X ; STEYR: - 30100071001 ; TALBOT: - 0005057957 ; TALBOT: - 0075221481 ; TALBOT: - 0005041315 ; TALBOT: - 75221405 ; TALBOT: - 75221481 ; TALBOT: - 5041315 ; TALBOT: - 0075221405 ; TALBOT: - 5057957 ; TECNOCAR: - R48 ; TECNOCAR: - R62 ; TEHO: - 4028 ; TEHO: - OK28 ; TJ FILTERS: - FB5503 ; TS-UNION: - C150 ; UFI: - 2312700RENAULT ; UFI: - 2315300 ; UFI: - 2318501 ; UFI: - 2312700 ; UFI: - 2318500 ; UNICO FILTER: - LI91149 ; UNICO FILTER: - LI9114 ; VAUXHALL: - 7984954 ; VAUXHALL: - 6439143 ; VIC: - O403 ; VIC: - C105 ; VIC: - C105N ; WIX FILTERS: - WL7097 ;